

Heizwasserkreislauf Erfahrungsbericht

Vorhanden: 2 Familienhaus + Gewerbeeinheit, Junkers Gaswasser Zentralheizung mit einem Schichtspeicher, Heizkörper und Kupfer Rohren.

Oktober 2019 noch beim Entlüften **sehr dunkles Wasser mit sehr vielen Schwebestoffen**.

Oktober 2019, ca. drei Liter Wasser im Heizungskreislauf wurden durch aufbereitetes Wasser ([UrquellWasser](#) Hauswirbler UWPK 3 und [UrquellWasser](#) Energetisierung UE-3 V2.7) ersetzt.

Danach wurde festgestellt, das die Heizung viel öfters entlüftet werden musste an den Heizkörpern in 2.OG. Daraufhin wurden die Heizkörper im 2.OG mit Automatikentlüfter ausgestattet. (siehe Bild).

Daraufhin musste bis heute nicht mehr entlüftet werden, jedoch öfters Wasser nachgefüllt werden.

Untenstehende Bilder mit **klarem Wasser wurden (nach 4 Monaten)** am Tiefsten Punkt des Heizungskreislaufes aufgenommen.

